

DORMER  **PRAMET**

**HARDMETALEN
STIFTFREZEN**

2020





Het assortiment hardmetalenen stiftfrezen heeft zich inmiddels bewezen door de hoge kwaliteit en vindt dankzij de vele keuzemogelijkheden zijn weg richting alle relevante industriële toepassingen.



In deze brochure worden enkele noviteiten toegevoegd om het assortiment verder te completeren. Een speciale vertanding voor superlegeringen en frezen voor het verwijderen van afgebroken bouten.

KENMERKEN & VOORDELEN

- De combinatie van premium basismateriaal voor zowel de schacht als de kop i.c.m. de precieze productieprocessen resulteert in een consistent en hoogwaardig product wat Dormer als essentieel beschouwt bij het gebruik van hardmetalenen stiftfrezen.
- Materiaalspecifieke ontwerpen bieden betere prestaties en een tot wel 50% hogere verspaningscapaciteit in vergelijking met standaard hardmetalenen stiftfrezen.



- Onze legeringsspecifieke serie is ontwikkeld voor de meest veeleisende metaalafwerking van nikkel- en titaniumcomponenten in hightech-industrieën, zoals de luchtvaart en energieopwekking.

SCHACHT

- Veredelde en geharde stalen schachten
- Biedt stijfheid en strekte
- Vermindert doorbuiging en trillingen
- Resulteert in langere standtijd
- Geslepen op h6 (hardmetaal) en h7 (staal) voor nauwkeurige opname

SOLDERING

- Speciale soldeer techniek levert een excellente soldeersterkte
- Hoge weerstand tegen stotende en hoge belastingen
- Hoge temperatuurvastheid en daardoor langere standtijd

TANDVORM



ST

ST VERTANDING

Eerste keus voor het bewerken van hoogwaardig **staal**

- Speciaal ontworpen spaanbreker voor snellere spaanaafvoer
- Positieve geometrie zorgt voor een glad oppervlak
- Genereert minder warmte wat de standtijd te goede komt



VA

VA VERTANDING

Eerste keus voor het bewerken van hoogwaardig **roestvast staal**

- Scherpe snijgeometrie verlaagt de kans op verharding van het materiaal
- Verhoogde spaanaafvoer



AL

AL VERTANDING

Eerste keus voor **non-ferro materialen en kunststoffen**

- Sterker gespiraliseerd en groter spaankamers voor snellere spaanaafname




BOLKOP GEOMETRIE

- Segment kopvertanding
- Verhoogde sterkte in het hart
- Verbeterde spaanvorming dicht bij het hart
- Verminderde kans op spaanophoping



Segment



Normaal

TiAIN COATING

- Verhoogde standtijd onder moeilijke omstandigheden
- Verminderde wrijving waardoor hogere spaanafvoer
- Vermindert snijkantsopbouw wat snel optreedt bij frezen met een laag spaanvolume



NEW

AS

AS VERTANDING

- Eerste keus voor superlegeringen
- Materiaalspecifieke geometrie
 - Hoogwaardige oppervlakteafwerking
 - Snelle en beheerde verspaning



GRP

GRP VERTANDING

- Eerste keus voor het bewerken van **glasvezel en composietmaterialen**
- Verkrijgbaar met boor punt en twee snijder
 - Ontworpen om versplintering te verminderen en de oppervlaktekwaliteit te verbeteren



DC

DUBBELE VERTANDING

- Eerste keus voor **algemeen gebruik**
- Verbetert het gebruiksgemak
 - Verhoogt de spaanafname

HARDMETALEN STIFTFREZEN

VOOR BOUTVERWIJDERING

NEW


Een speciaal ontworpen type stiftfrees voor het voorbereiden van het makkelijk verwijderen van afgebroken bouten of draadeinden, zonder dat het schroefdraadgat en daarmee het onderdeel beschadigd raken.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Specifieke diameters en verspaningslengtes die geschikt zijn voor verschillende schroefdraad diameters
- Snijgeometrie ontwikkeld voor het frezen van oppervlaktegeharde schroefdraad
- Minder schade aan bestaande schroefdraadgaten
- Maakt het mogelijk om zuiver in het hart van een afgebroken bout te boren
- Minder schade aan bestaande schroefdraadgaten
- Spaart zowel de draad als het onderdeel
- Zeer consistente kwaliteit

BEWERKINGEN

1




UITVOERING

NEW

CILINDRISCHE KOPSNIJDER



2



NEW

150° VERZINKBOOR



HANDLEIDING

- Gebruik de juiste diameter stiftfrees voor de afgebroken bout
- Gebruik een rechtsdraaiende rechte slijper
- Zorg dat de stiftfrees loodrecht staat op de afgebroken bout

- **Bewerking ①:** Frees de gebroken bout vlak
- **Bewerking ②:** Frees een center in het voorbewerkte vlak om een boor zuiver in het hart van de bout te laten boren

Na het boren van een gat (met bijvoorbeeld de Dormer A777) in de afgebroken bout kan deze met een tapeind uithaler of schroefextractor worden verwijderd.



WERKSTUKMATERIAALGROEPEN (WMG)

ISO voor het selecteren van een basismateriaal en geometrie
voor een breed scala aan werkstukmaterialen

Algemene definitie
d.w.z. staal, roestvast staal...

P M K N S H

Subgroep

om te navigeren en een gereedschap te selecteren op basis van geschiktheid voor een specieker assortiment werkstukmaterialen

Definitie op basis van structuur/samenstelling
d.w.z. gewoon koolstofstaal, gelegeerd staal...

P M K N S H
P1
P2
P3
P4

WMG

het selecteren en bieden van snijcondities binnen een bandbreedte van ± 10%

Definitie op basis van hardheid/treksterkte

d.w.z. $160 < 220 \text{ HB}$, $620 < 900 \text{ N/mm}^2$...

P
P1 P1.1 P1.2 P1.3
P2 P2.1 P2.2 P2.3
P3 P3.1 P3.2 P3.3
P4 P4.1 P4.2 P4.3

INFORMATIE OVER WERKSTUKMATERIAALCLASSIFICATIE VAN DORMER PRAMET

Werkstukmateriaalgroepen ("WMG") zijn bedoeld om een eenvoudige en betrouwbare keuze van het juiste snijgereedschap en startwaarden voor de verspaningscondities in bepaalde toepassingen te kunnen maken.

Dormer Pramet deelt werkstukmaterialen in zes verschillend gekleurde groepen in;

- **Blauw:** Staal en gietstaal (groep P)
- **Geel:** Roestvast staal (groep M)
- **Rood:** Gietijzer (groep K)
- **Groen:** Non-ferro metalen (groep N)
- **Oranje:** Hittebestendige legeringen (groep S)
- **Grijs:** Geharde materialen (groep H)

Al deze materialen zijn afzonderlijk onderverdeeld in subgroepen op basis van structuur en/of samenstelling. Staal en gietstaal uit groep P zijn bijvoorbeeld onderverdeeld in vier subgroepen, te weten;

- P1 – Automatenstaal
- P2 – Koolstofstaal/ongelegeerd staal
- P3 – Gelegeerd staal
- P4 – Gereedschapstaal

Een uiteindelijke verdeling omvat materiaaleigenschappen, zoals hardheid en treksterkte. Dit is bedoeld om onze klanten volledig advies te geven over het gereedschap, inclusief startwaarden voor snijsgeschwindigheid en voeding.

De tabel op de volgende pagina bevat een beschrijving van elke werkstukmateriaalgroep en voorbeelden van veelgebruikte benamingen

ISO		WMG (werkstukmateriaalgroepen)		Treksterkte Mpa [N/mm ²]	Oude Dormer AMG	Oude Pramet ISO
P	P1	P1.1 Automatenstaal, zwavelhoudend met een hardheid van < 220 HB		≤ 760	1.1	P1
	P1.2	Automatenstaal, zwavel en fosfor houdend met een hardheid van < 180 HB		≤ 620	1.1	P1
	P1.3	Automatenstaal, zwavel, fosfor en lood houdend met een hardheid van < 160 HB		≤ 550	1.1	P1
	P2.1	Laag koolstofstaal met een gehalte van < 0,25% C en een hardheid van < 180 HB		≤ 620	1.2	P2
	P2.2	Medium koolstofstaal met een gehalte van < 0,55% C en een hardheid van < 240 HB		≤ 830	1.3	P2
	P2.3	Hoog koolstofstaal met een gehalte van < 0,55% C en een hardheid van < 300 HB		≤ 1030	1.5	P3
	P3.1	Gelegeerd staal met een hardheid van < 180 HB		≤ 620	1.4	P3
	P3.2	Gelegeerd staal met een hardheid van 180 – 260 HB		> 620 ≤ 900	1.4	P3
	P3.3	Gelegeerd staal met een hardheid van 260 – 360 HB		> 900 ≤ 1240	1.5	P4
	P4.1	Gereedschapstaal met een hardheid van < 26 HRC		≤ 900	1.4	P3
M	P4.2	Gereedschapstaal met een hardheid van 26 – 39 RC		> 900 ≤ 1240	1.5	P4
	P4.3	Gereedschapstaal met een hardheid van 39 – 45 HRC		> 1250 ≤ 1450	1.6	H1
	M1.1	Roestvast ferritisch staal met een hardheid van < 160 HB		≤ 520	2.1	M1
	M1.2	Roestvast ferritisch staal met een hardheid van 160 – 220 HB		> 520 ≤ 700	2.1	M1
	M2.1	Roestvast martensitisch staal met een hardheid van < 200 HB		≤ 670	2.3	M2
	M2.2	Roestvast martensitisch staal met een hardheid van 200 – 280 HB		> 670 ≤ 950	2.3	M2
	M2.3	Roestvast martensitisch staal met een hardheid van 280 – 380 HB		> 950 ≤ 1300	2.4	M2
	M3.1	Roestvast austenitisch staal met een hardheid van < 200 HB		≤ 750	2.2	M3
	M3.2	Roestvast austenitisch staal met een hardheid van 200 – 260 HB		> 750 ≤ 870	2.2	M3
	M3.3	Roestvast austenitisch staal met een hardheid van 260 – 300 HB		> 870 ≤ 1040	2.2	M3
K	M4.1	Roestvast austenitisch-ferritisch of super-austenitisch staal met een hardheid van < 300 HB		≤ 990	2.3	M4
	M4.2	Roestvast neerslaggehield austenitisch staal met een hardheid van 300 – 380 HB		≤ 1320	2.4	M4
	K1.1	Ferritisch of ferritisch-perlitisch grijs gietijzer met een hardheid van < 180 HB		≤ 190	3.1	K1
	K1.2	Ferritisch-perlitisch of perlitic grijs gietijzer met een hardheid van 180 – 240 HB		> 190 ≤ 310	3.2	K1
	K1.3	Perlitisch grijs gietijzer met een hardheid van 240 – 280 HB		> 310 ≤ 390	3.2	K1
	K2.1	Ferritisch smeendaar ijzer met een hardheid van < 160 HB		≤ 400	3.3	K2
	K2.2	Ferritisch of perlitic smeendaar ijzer met een hardheid van 160 – 200 HB		> 400 ≤ 550	3.3	K2
	K2.3	Perlitisch smeendaar ijzer met een hardheid van 200 – 240 HB		> 550 ≤ 660	3.4	K2
	K3.1	Kneedbaar (nodulair/ferroïdaal) ijzer, ferritisch met een hardheid van < 180 HB		≤ 560	3.3	K3
	K3.2	Kneedbaar (nodulair/ferroïdaal) ijzer, ferritisch of perlitic met een hardheid van 180 – 220 HB		> 560 ≤ 680	3.3	K4
N	K3.3	Kneedbaar (nodulair/ferroïdaal) ijzer, perlitic met een hardheid van 220 – 260 HB		> 680 ≤ 800	3.4	K4
	K4.1	Austenitisch gietijzer met een hardheid van < 180 HB		≤ 610		
	K4.2	Austenitisch gietijzer met een hardheid van 180 – 240 HB		> 610 ≤ 840		
	K4.3	Austempered nodulair gietijzer met een hardheid van 240 – 280 HB		> 840 ≤ 980		
	K4.4	Austempered nodulair gietijzer met een hardheid van 280 – 320 HB		> 980 ≤ 1130		
	K4.5	Austempered nodulair gietijzer met een hardheid van 320 – 360 HB		> 1130 ≤ 1280		
	K5.1	Vermiculair, compact grafietijzer met een hardheid van < 180 HB				
	K5.2	Vermiculair, compact grafietijzer met een hardheid van 180 – 220 HB				
	K5.3	Vermiculair, compact grafietijzer met een hardheid van 220 – 260 HB				
	N1.1	Zuiver aluminium en smeeraluminiumlegeringen met een hardheid van < 60 HB		≤ 240	7.1	N1
S	N1.2	Smeetaluminiumlegeringen met een hardheid van 60 – 100 HB		> 240 ≤ 400	7.1	N1
	N1.3	Smeetaluminiumlegeringen met een hardheid van 100 – 150 HB		> 400 ≤ 590	7.2	N2
	N2.1	Gietaluminiumlegeringen met een hardheid van < 75 HB		≤ 240	7.3	N1
	N2.2	Gietaluminiumlegeringen met een hardheid van 75 – 90 HB		> 240 ≤ 270	7.3	N1
	N2.3	Gietaluminiumlegeringen met een hardheid van 90 – 140 HB		> 270 ≤ 440	7.3	N2
	N3.1	Automatenmessing met uitstekende bewerkingseigenschappen			6.3	N3
	N3.2	Koperlegeringen met korte spanen en goede tot matige bewerkingseigenschappen			6.2	N3
	N3.3	Elektrolytisch koper en koperlegeringen met lange spanen en matige tot slechte bewerkingseigenschappen			6.1	N4
	N4.1	Thermoplastische polymeren			8.1	
	N4.2	Thermohardende polymeren			8.2	
	N4.3	Versterkte polymeren of compositematerialen			8.3	
H	S1.1	Titanium of titaniumlegeringen met een hardheid van < 200 HB		≤ 660	4.1	S1
	S1.2	Titaniumlegeringen met een hardheid van 200 – 280 HB		> 660 ≤ 950	4.2	S1
	S1.3	Titaniumlegeringen met een hardheid van 280 – 360 HB		> 950 ≤ 1200	4.3	S1
	S2.1	Hoge-temperatuurlegeringen op Fe-basis met een hardheid van < 200 HB		≤ 690		S2
	S2.2	Hoge-temperatuurlegeringen op Fe-basis met een hardheid van 200 – 280 HB		> 690 ≤ 970		S2
	S3.1	Hoge-temperatuurlegeringen op Ni-basis met een hardheid < 280 HB		≤ 940	5.2	S3
	S3.2	Hoge-temperatuurlegeringen op Ni-basis met een hardheid van 280 – 360 HB		> 940 ≤ 1200	5.3	S3
	S4.1	Hoge-temperatuurlegeringen op Co-basis met een hardheid van < 240 HB		≤ 800		S4
	S4.2	Hoge-temperatuurlegeringen op Co-basis met een hardheid van 240 – 320 HB		> 800 ≤ 1070		S4
	H1.1	Afgeschrikte gietijzer met een hardheid van < 400 HB				
H2	H2.1	Gehard gietijzer met een hardheid van < 55 HRC				H2
	H2.2	Gehard gietijzer met een hardheid van > 55 HRC				H2
	H3.1	Gehard staal met een hardheid van < 51 HRC			1.7	H3
	H3.2	Gehard staal met een hardheid van 51 – 55 HRC			1.7	H3
H4	H4.1	Gehard staal met een hardheid van 55 – 59 HRC			1.8	H4
	H4.2	Gehard staal met een hardheid van > 59 HRC			1.8	H4

S13		13	13	14	14	14	14	13	13	10	10	17	17	18	18	18
P	P1	■	■	■				■	■	■				■	■	
	P2	■	■	■				■	■	■			■	■	■	
	P3	■	■	■				■	■	■			■	■	■	
	P4	■	■	■				■	■	■			■	■	■	
M	M1	■	■		■	■		■	■		■	■	■	■	■	■
	M2	■	■		■	■		■	■		■	■	■	■	■	■
	M3	■	■		■			■	■		■	■	■	■	■	
	M4	■	■		■			■	■		■	■	■	■	■	
K	K1	■	■					■	■			■	■	■		
	K2	■	■					■	■			■	■	■		
	K3	■	■					■	■			■	■	■		
	K4	■	■					■	■			■	■	■		
	K5	■	■					■	■			■	■	■		
N	N1				■						■					■
	N2				■						■					■
	N3				■						■					■
	N4				■						■					■
S	S1	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■		■	■
	S2	■	■			■	■	■	■		■	■	■			■
	S3	■	■			■	■	■	■		■	■	■			■
	S4	■	■			■	■	■	■		■	■	■			■
H	H1	■	■					■	■			■	■	■		
	H2	■	■					■	■			■	■	■		
	H3	■	■					■	■			■	■	■		
	H4	■	■					■	■			■	■	■		

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM
	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	F	F	F	F	F	F	F
	TIAN										TIAN						
	DC	DC	ST	VA	AL	AS	DC	ST	VA	AS	DC	DC	ST	VA	AL	AS	
	P807 3.00–16.00	P807C 3.00–12.70	P707 6.00–12.70	P607 3.00–12.70	P837 6.00–12.70	P507 3.00	P809 3.00–16.00	P709 12.70	P609 8.00–12.70	P509 3.00	P811 3.00–16.00	P811C 3.00–12.70	P711 6.00–12.70	P611 3.00–12.70	P841 6.00–12.70	P511 3.00	
ISO 513																	
P	P1																
	P2																
	P3																
	P4																
M	M1																
	M2																
	M3																
	M4																
K	K1																
	K2																
	K3																
	K4																
	K5																
N	N1																
	N2																
	N3																
	N4																
S	S1																
	S2																
	S3																
	S4																
H	H1																
	H2																
	H3																
	H4																

■ Hoofdtoepassing

■ Secundaire toepassing

HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM								
G	G	G	G	G	H	H	H	H	H	J	K	L	L	L	L
TIAIN	TIAIN	60°	90°	TIAIN	TIAIN	TIAIN	TIAIN								
DC	DC	ST	VA	AS	DC	DC	ST	VA	AS	DC	DC	DC	DC	ST	VA
P813	P813C	P713	P613	P513	P815	P815C	P715	P615	P515	P817	P819	P821	P821C	P721	P621
3.00–16.00	3.00–12.70	6.00–12.70	6.00–12.70	3.00	3.00–16.00	8.00–12.70	8.00–12.70	8.00–12.70	3.00	3.00–16.00	3.00–16.00	3.00–16.00	3.00–16.00	10.00–12.70	8.00–12.70
				NEW						NEW					

■ Hoofdtoepassing

Secondaire toepassing

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM		
	L	L	M	M	N						
	AL	AS	DC	AS	DC	GRP	GRP	BR	BR		
	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER	DORMER		
	P842 6.00–12.70	P521 3.00	P823 3.00–16.00	P523 3.00	P825 3.00–16.00	P843 3.00–8.00	P844 3.00–8.00	P100 4.90–10.70	P101 4.90–10.70	P880 Set	P890 Set
ISO 513											
P											
P1											
P2											
P3											
P4											
M											
M1											
M2											
M3											
M4											
K											
K1											
K2											
K3											
K4											
K5											
N											
N1											
N2											
N3											
N4											
S											
S1											
S2											
S3											
S4											
H											
H1											
H2											
H3											
H4											

■ Hoofdtoepassing ■ Secundaire toepassing

AL DC

ISO		[omw/min]						
		DC [mm]						
		3	6	8	10	12	16	20
P	min	64 000	32 000	24 000	20 000	16 000	12 000	10 000
	max	83 000	42 000	32 000	25 000	21 000	16 000	13 000
M	min	45 000	23 000	17 000	14 000	12 000	9 000	7 000
	max	64 000	32 000	24 000	20 000	16 000	12 000	10 000
K	min	58 000	29 000	22 000	19 000	15 000	11 000	9 000
	max	77 000	39 000	29 000	23 000	20 000	15 000	12 000
N	min	64 000	32 000	24 000	20 000	16 000	12 000	10 000
	max	96 000	48 000	36 000	29 000	24 000	18 000	15 000
S	min	45 000	23 000	17 000	14 000	12 000	9 000	7 000
	max	58 000	29 000	22 000	18 000	15 000	11 000	9 000
H	min	51 000	26 000	20 000	16 000	13 000	10 000	8 000
	max	71 000	36 000	27 000	22 000	18 000	14 000	11 000

ST BR

ISO		[omw/min]				
		DC [mm]				
		3	6	8	10	12
P	min	100 000	65 000	60 000	55 000	35 000
	max	60 000	45 000	35 000	30 000	20 000

VA BR

ISO		[omw/min]				
		DC [mm]				
		3	6	8	10	12
M	min	100 000	65 000	60 000	55 000	35 000
	max	60 000	30 000	25 000	20 000	15 000

GRP

ISO		[omw/min]		
		DC [mm]		
		3	6	8
N4	min	25 000	20 000	18 000
	max	30 000	25 000	22 000

AS

ISO		[omw/min]	
		DC [mm]	
		3	
S	min	60 000	
	max	80 000	

P801

P801C

Stiftfrees – Cilindrisch zonder kopverandering. > Ø 6mm gesoldeerd.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P801 P801C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H1.1		H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
■		■	■	■	■	■	■										

P801	HM	A					
P801C	HM	A					

DORMER



DC [mm]	DCON MSh7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P801	P801C
3.00	3	14	38	P8013.0X3.0 ¹⁾	P801C3.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45	P8016.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8016.0X6.0 ¹⁾	P801C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P8018.0X6.0	P801C8.0X6.0
9.60	6	19	64	P8019.6X6.0	P801C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P80112.7X6.0	P801C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P80116.0X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P701

P601

Stiftfrees – Cilindrisch zonder kopvertanding. > Ø 6 mm gesoldeerd.

P831

P501

Stiftfrees – Cilindrisch zonder kopvertanding.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3							
P701	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
P601	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2									
P831	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	N1.1	N1.2	N1.3	N2.1	N2.2	N2.3	N3.2	N4.1	N4.2	N4.3	S1.1				
P501	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2										

P701	HM	A												
P601	HM	A												
P831	HM	A												
P501	HM	A												

DORMER



P701	P601	P831	P501
6.00 – 12.70	3.00 – 12.70	6.00 – 12.70	3.00

DC	DCON MSh7	APMX	OAL	P701	P601	P831	P501
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
3.00	3	12	38				
3.00	3	14	38				
6.30	3	12.7	45				
6.00	6	18	50				
8.00	6	19	64				
9.60	6	19	64				
12.70	6	25	70				

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P803

P803C

Stiftfrees – Cilindrisch met kopvertanding. > Ø 6mm gesoldeerd.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P803	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P803C	H1.1	H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
	■	■	■	■	■	■	■										

P803	HM	B							40 P880			40 P890
P803C	HM	B							40 P880			40 P890

DORMER



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P803	P803C
3.00	3	14	38	P8033.0X3.0 ¹⁾	P803C3.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45	P8036.3X3.0	P803C6.0X6.0 ¹⁾
6.00	6	18	50	P8036.0X6.0 ¹⁾	P803C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P8038.0X6.0	P803C8.0X6.0
9.60	6	19	64	P8039.6X6.0	P803C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P80312.7X6.0	P803C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P80316.0X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P703

Stiftfrees – Cilindrisch met kopvertanding. > Ø 6 mm gesoldeerd.

P833

P703	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3				
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

P833	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	N1.1	N1.2	N1.3	N2.1	N2.2	N2.3	N3.2	N4.1	N4.2	N4.3	S1.1	
	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	



DORMER



P703



6.00 – 12.70

P833



6.00 – 12.70

DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P703	P833
6.00	6	18	50	P7036.0X6.0 ¹⁾	P8336.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P7038.0X6.0	
9.60	6	19	64	P7039.6X6.0	P8339.6X6.0
12.70	6	25	70	P70312.7X6.0	P83312.7X6.0

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P805

P805C

Stiftfrees – Ronde walsvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P805 P805C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H1.1		H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
■		■	■	■	■	■	■										

P805	HM	C					DC			P880		P890
P805C	HM	C					DC			P880		P890

DORMER



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P805	P805C
3.00	3	14	38	P8053.0X3.0 ¹⁾	P805C3.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45	P8056.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8056.0X6.0 ¹⁾	P805C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P8058.0X6.0	P805C8.0X6.0
9.60	6	19	64	P8059.6X6.0	P805C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P80512.7X6.0	P805C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P80516.0X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P705

P605

Stiftfrees – Ronde walsvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

P835


P505

Stiftfrees – Ronde walsvorm.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3									
P705	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
P605	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2											
P835	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	N1.1	N1.2	N1.3	N2.1	N2.2	N2.3	N3.2	N4.1	N4.2	N4.3	S1.1						
P505	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2												

P705	HM	C								ST		
P605	HM	C								VA		
P835	HM	C								AL		
P505	HM	C								AS		

DORMER



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P705	P605	P835	P505
3.00	3	14	38		P6053.0X3.0 ¹⁾		P5053.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45		P6056.3X3.0		
6.00	6	18	50	P7056.0X6.0 ¹⁾	P6056.0X6.0 ¹⁾	P8356.0X6.0 ¹⁾	
8.00	6	19	64	P7058.0X6.0	P6058.0X6.0	P8358.0X6.0	
9.60	6	19	64	P7059.6X6.0	P6059.6X6.0	P8359.6X6.0	
12.70	6	25	70	P70512.7X6.0	P60512.7X6.0	P83512.7X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P807

P807C

Stiftfrees – Kogelvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P807 P807C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H1.1		H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
■		■	■	■	■	■	■										



DORMER



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P807	P807C
3.00	3	2.5	38	P8073.0X3.0 ¹⁾	P807C3.0X3.0 ¹⁾
4.00	3	3.4	38	P8074.0X3.0 ¹⁾	
6.30	3	5	38	P8076.3X3.0	
6.00	6	4.7	50	P8076.0X6.0 ¹⁾	P807C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	6	52	P8078.0X6.0	P807C8.0X6.0
9.60	6	8	54	P8079.6X6.0	P807C9.6X6.0
12.70	6	11	56	P80712.7X6.0	P807C12.7X6.0
16.00	6	14	59	P80716.0X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P707

P607

Stiftfrees – Kogelvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

P837

P507

Stiftfrees – Kogelvorm.

P707	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3											
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
P607	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2													
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
P837	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	N1.1	N1.2	N1.3	N2.1	N2.2	N2.3	N3.2	N4.1	N4.2	N4.3	S1.1								
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
P507	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2														
	■	■	■	■	■	■	■	■	■														

P707	HM	D															
P607	HM	D															
P837	HM	D															
P507	HM	D															



P707	P607	P837	P507
6.00 – 12.70	3.00 – 12.70	6.00 – 12.70	3.00

DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P707	P607	P837	P507
3.00	3	2.5	38				
6.30	3	5	38				
6.00	6	4.7	50				
8.00	6	6	52				
9.60	6	8	54				
12.70	6	11	56				

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P809

Stiftfrees – Druppelvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P809	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H1.1		H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
■		■	■	■	■	■	■	■									

P809

HM

E



DORMER

P809



3.00 – 16.00



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P809
3.00	3	6	38	P8093.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	9.5	42	P8096.3X3.0
6.00	6	10	50	P8096.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	15	60	P8098.0X6.0
9.60	6	16	60	P8099.6X6.0
12.70	6	22	67	P80912.7X6.0
16.00	6	25	70	P80916.0X6.0

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P709

Stiftrees – Druppelvorm. Gesoldeerd.

P609

Stiftrees – Druppelvorm.

P509

P709	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3				
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

P609	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2						
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						

P509	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2							
	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

P709	HM	E					ST	
------	----	---	--	--	--	--	----	--

P609	HM	E					VA	
------	----	---	--	--	--	--	----	--

P509	HM	E			AS			
------	----	---	--	--	----	--	--	--

DORMER



P709	P609	P509
12.70	8.00 – 12.70	3.00

DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P709	P609	P509
3.00	3	6	38			P5093.0X3.0 ¹⁾
8.00	6	15	60		P6098.0X6.0	
9.60	6	16	60		P6099.6X6.0	
12.70	6	22	67	P70912.7X6.0	P60912.7X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P811

P811C

Stiftfrees – Ronde boogvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P811	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P811C	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	H1.1	H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
	■	■	■	■	■	■	■										

P811	HM	F					DC		40	P890
P811C	HM	F			TiAIN		DC		40	P880

DORMER



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P811	P811C
3.00	3	14	38	P8113.0X3.0 ¹⁾	P811C3.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45	P8116.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8116.0X6.0 ¹⁾	P811C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	20	65	P8118.0X6.0	
9.60	6	19	64	P8119.6X6.0	P811C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P81112.7X6.0	P811C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P81116.0X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P711

P611

Stiftfrees – Ronde boogvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.


P841


P511

Stiftrees – Ronde boogvorm.

P711	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3			
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
P611	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2					
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
P841	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	N1.1	N1.2	N1.3	N2.1	N2.2	N2.3	N3.2	N4.1	N4.2	N4.3	S1.1
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
P511	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2						
	■	■	■	■	■	■	■	■	■						

P711	HM	F					ST			40 P880
P611	HM	F					VA			40 P880
P841	HM	F					AL			
P511	HM	F					AS			40 P880



P711	P611	P841	P511
			
6.00 – 12.70	3.00 – 12.70	6.00 – 12.70	3.00

DC	DCON MS h7	APMX	OAL	P711	P611	P841	P511
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
3.00	3	14	38		P6113.0X3.0 ¹⁾		P5113.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45		P6116.3X3.0		
6.00	6	18	50	P7116.0X6.0 ¹⁾	P6116.0X6.0 ¹⁾	P8416.0X6.0 ¹⁾	
8.00	6	20	65	P7118.0X6.0	P6118.0X6.0		
9.60	6	19	64	P7119.6X6.0	P6119.6X6.0	P8419.6X6.0	
12.70	6	25	70	P71112.7X6.0	P61112.7X6.0	P84112.7X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P813

P813C

Stiftfrees – Spitse boogvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P813	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H1.1		H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
■		■	■	■	■	■	■										

P813	HM	G							
P813C	HM	G							

DORMER



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P813	P813C
3.00	3	14	38	P8133.0X3.0 ¹⁾	P813C3.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45	P8136.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8136.0X6.0 ¹⁾	P813C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P8138.0X6.0	
9.60	6	19	64	P8139.6X6.0	P813C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P81312.7X6.0	P813C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P81316.0X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P713

Stiftfrees – Spitse boogvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

P613


Stiftfrees – Spitse boogvorm.

P513

P713	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3							
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
P613	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2									
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
P513	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2										
	■	■	■	■	■	■	■	■	■										

P713	HM	G					ST	
P613	HM	G					VA	
P513	HM	G					AS	40 P880

DORMER



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P713	P613	P513
3.00	3	8	38			P5133.0X3.0X8.0 ¹⁾
3.00	3	14	38			P5133.0X3.0X14.0 ¹⁾
6.00	6	18	50	P7136.0X6.0 ¹⁾	P6136.0X6.0 ¹⁾	
8.00	6	19	64	P7138.0X6.0	P6138.0X6.0	
9.60	6	19	64	P7139.6X6.0	P6139.6X6.0	
12.70	6	25	70	P71312.7X6.0	P61312.7X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P815

Stiftfrees – Vlamvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

P815C

Stiftfrees – Vlamvorm. Gesoldeerd.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P815	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P815C	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	H1.1	H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
	■	■	■	■	■	■	■										

P815



H




P815C



H



DORMER



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P815	P815C
3.00	3	6	38	P8153.0X3.0 ¹⁾	
6.00	6	14	50	P8156.0X6.0 ¹⁾	
8.00	6	19	64	P8158.0X6.0	P815C8.0X6.0
9.60	6	19	65	P8159.6X6.0	
12.70	6	32	77	P81512.7X6.0	P815C12.7X6.0
16.00	6	36	81	P81516.0X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P715

Stiftfrees – Vlamvorm. Gesoldeerd.

P615


Stiftfrees – Vlamvorm.

P515

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3							
P715	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
P615	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2									
P515	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2										

P715	HM	H					ST	
P615	HM	H					VA	
P515	HM	H					AS	40 P880

DORMER



P715	P615	P515

8.00 – 12.70 8.00 – 12.70 3.00

NEW

DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P715	P615	P515
3.00	3	6	38			P5153.0X3.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P7158.0X6.0	P6158.0X6.0	
9.60	6	19	65		P6159.6X6.0	
12.70	6	32	77	P71512.7X6.0	P61512.7X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P817

Stiftfrees – 60° verzink kegelvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

P817	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	H1.1	H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■

P817

HM

J



DC

DORMER

DORMER

P817



3.00 – 16.00



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P817
3.00	3	2.5	38	P8173.0X3.0 ¹⁾
6.00	6	4	50	P8176.0X6.0 ¹⁾
9.60	6	8	56	P8179.6X6.0
12.70	6	11	59	P81712.7X6.0
16.00	6	14.5	63	P81716.0X6.0

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P819

Stiftfrees – 90° verzink kegelvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P819	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	H1.1	H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
	■	■	■	■	■	■	■	■									

P819



DORMER

P819



3.00 – 16.00

DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P819
3.00	3	1.5	38	P8193.0X3.0 ¹⁾
6.00	6	3	50	P8196.0X6.0 ¹⁾
9.60	6	4.7	53	P8199.6X6.0
12.70	6	6.3	55	P81912.7X6.0
16.00	6	8	57	P81916.0X6.0

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P821


P821C

Stiftfrees – Ronde kegelvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P821	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P821C	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	H1.1	H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
	■	■	■	■	■	■	■										



DORMER



DC	DCON MS h7	APMX	OAL	PRFA	P821	P821C
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]		
3.00	3	14	38	8	P8213.0X3.0 ¹⁾	P821C3.0X3.0 ¹⁾
6.00	6	18	50	14	P8216.0X6.0 ¹⁾	
8.00	6	25.4	70	14	P8218.0X6.0	
9.60	6	30	76	14	P8219.6X6.0	
12.70	6	32	77	14	P82112.7X6.0	P821C12.7X6.0
16.00	6	33	78	14	P82116.0X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P721

P621

Stiftfrees – Ronde kegelvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

P842


P521

Stiftfrees – Ronde kegelvorm.

P721	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3										
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
P621	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2												
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
P842	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	N1.1	N1.2	N1.3	N2.1	N2.2	N2.3	N3.2	N4.1	N4.2	N4.3	S1.1							
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
P521	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2													
	■	■	■	■	■	■	■	■	■													

P721	HM	L																			
P621	HM	L																			
P842	HM	L																			
P521	HM	L																			

DORMER



P721	P621	P842	P521
10.00 – 12.70	8.00 – 12.70	6.00 – 12.70	3.00
		NEW	

DC	DCON MS h7	APMX	OAL	PRFA	P721	P621	P842	P521
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°]				
3.00	3	14	38	8°				P5213.0X3.0¹⁾
6.00	6	18	50	14°				P8426.0X6.0¹⁾
8.00	6	25.4	70	14°		P6218.0X6.0		
10.00	6	20	65	14°	P72110.0X6.0	P62110.0X6.0		
9.60	6	30	76	14°	P7219.6X6.0		P8429.6X6.0	
12.70	6	32	77	14°	P72112.7X6.0	P62112.7X6.0	P84212.7X6.0	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P823

Stiftfrees – Spitse kegelvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

P823

P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H1.1	H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
■	■	■	■	■	■	■										

P823

HM

M



DC

DORMER

DORMER

P823



3.00 – 16.00

DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	PRFA [°]	P823
3.00	3	11	38	14	P8233.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	49	22	P8236.3X3.0
6.00	6	20	50	14	P8236.0X6.0 ¹⁾
9.60	6	16	64	28	P8239.6X6.0
12.70	6	22	71	28	P82312.7X6.0
16.00	6	25	71	31	P82316.0X6.0

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6


P523

Stiftrees – Spitse kegelvorm.

P523	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2				
	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

P523	HM	M					AS		40		P880
------	----	---	--	--	--	--	----	--	----	--	------

DORMER



P523

NEW

3.00

DC [mm]	DCON MS [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	PRFA [°]	P523 P5233.0X3.0 ¹⁾
3.00	3	15	38	7	

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6

P825

Stiftfrees – Omgekeerde kegelvorm. > Ø 6 mm gesoldeerd.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P825	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	M3.1	M3.2	M3.3	M4.1	M4.2	K1.1	K1.2	K1.3	K2.1	K2.2	K2.3	K3.1	K3.2	K3.3	K4.1	K4.2	K4.3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	K4.4	K4.5	K5.1	K5.2	K5.3	N3.1	N3.2	N3.3	S1.1	S1.2	S1.3	S2.1	S2.2	S3.1	S3.2	S4.1	S4.2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	H1.1	H2.1	H2.2	H3.1	H3.2	H4.1	H4.2										
	■	■	■	■	■	■	■										

P825

HM

N




DORMER

P825



3.00 – 16.00



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	PRFA [°]	P825
3.00	3	4	38	10°	P8253.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	6	39	12°	P8256.3X3.0
6.00	6	8	50	10°	P8256.0X6.0 ¹⁾
9.60	6	9.5	55	16°	P8259.6X6.0
12.70	6	12.7	58	28°	P82512.7X6.0
16.00	6	19	64	18°	P82516.0X6.0

¹⁾ DCON MS Tolerantie h6


P843

Router – 135° punthoek.

P843	N4.1	N4.2	N4.3									
	■	■	■									

P843	HM						135°	GRP	DORMER			
------	----	--	--	--	--	--	------	-----	--------	--	--	--

DORMER



P843



3.00 – 8.00



DC [mm]	DCON MS h7 [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P843
3.00	3	13	45	P8433.0X3.0
6.00	6	19	63	P8436.0X6.0
8.00	8	25	63	P8438.0X8.0

P844

Router – Tweesnijder.



 DORMER



DC	DCON MS h7	APMX	OAL	P844
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
3.00	3	13	45	P8443.0X3.0
6.00	6	19	63	P8446.0X6.0
8.00	8	25	63	P8448.0X8.0

P100

Stiftfrees om bouten te verwijderen – cilindrische kopsnijder.

	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
P100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	M3.1	M3.2	M3.3														
	■	■	■														

P100

HM




DORMER

P100



NEW

4.90 – 10.70



DC [mm]	DCON MS [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]	P100
4.90	6	20	50	1/4-20, 24, 28, M6 P1004.9
6.40	6	5	50	5/16-18, 24, 32, M8 P1006.4
7.80	6	19	65	3/8-16, 24, M10 P1007.8
9.30	6	19	65	7/16-14, 20, M12 P1009.3
10.70	6	25	70	1/2-13, 20, M14 P10010.7

P101

Stiftfrees om bouten te verwijderen – 150° verzinkboor.


P101	P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3	P4.1	P4.2	P4.3	M1.1	M1.2	M2.1	M2.2	M2.3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	M3.1	M3.2	M3.3														
	■	■	■														

P101

HM



DORMER



P101



NEW

4.90 – 10.70

DC [mm]	DCON MS [mm]	APMX [mm]	OAL [mm]		P101
4.90	6	20	50	1/4-20, 24, 28, M6	P1014.9
6.40	6	5	50	5/16-18, 24, 32, M8	P1016.4
7.80	6	5	50	3/8-16, 24, M10	P1017.8
9.30	6	5	50	7/16-14, 20, M12	P1019.3
10.70	6	5	50	1/2-13, 20, M14	P10110.7

P880

Stiftfrees – Set. A = Type, B = Aantal, C = Diameters.



P880



Set

Set number	A	B	C	P880
01	P803 + P805 + P807 + P809 + P813	5	P8039.6×6.0, P8059.6×6.0, P8079.6×6.0, P8099.6×6.0, P8139.6×6.0	P88001
02	P803C + P805C + P807C + P811C + P813C	5	P803C9.6×6.0, P805C9.6×6.0, P807C9.6×6.0, P811C9.6×6.0, P813C9.6×6.0	P88002
03	P601 + P605 + P607 + P611 + P621	5	P6019.6×6.0, P6059.6×6.0, P6079.6×6.0, P6119.6×6.0, P62110.0×6.0	P88003
04	P703 + P705 + P707 + P711 + P721	5	P7039.6×6.0, P7059.6×6.0, P7079.6×6.0, P7119.6×6.0, P72110.0×6.0	P88004
06	P501 + P505 + P507 + P509 + P511 + P513 + P515 + P521 + P523	10	P5013.0×3.0, P5053.0×3.0, P5073.0×3.0, P5093.0×3.0, P5113.0×3.0, P5133.0×3.0×8.0, P5133.0×3.0×14.0, P5153.0×3.0, P5213.0×3.0, P5233.0×3.0	P88006

P890

Stiftfrees – Display. A = Type, B = Aantal, C = Diameters.



P890



Box

Set number	A	B	C	P890
01	P803 + P805 + P811 + P813 + P821	40	P803(6.0×6.0, 8.0×6.0, 9.6×6.0, 12.7×6.0)×2, P805(6.0×6.0, 8.0×6.0, 9.6×6.0, 12.7×6.0)×2, P811(6.0×6.0, 8.0×6.0, 9.6×6.0, 12.7×6.0)×2, P813(6.0×6.0, 8.0×6.0, 9.6×6.0, 12.7×6.0)×2, P821(6.0×6.0, 8.0×6.0, 9.6×6.0, 12.7×6.0)×2	P89001

SYMBOOL OMSCHRIJVING

Materiaal					
	Hardmetaal				
Oppervlakte behandeling					
	Blank	Titanium-aluminium-nitride			
Verzinkhoek					
Toepassing /Uitvoering	A Cilindrisch zonder kopvertanding	B Cilindrisch met kopvertanding	C Ronde walsvorm	D Kogelvorm	E Druppelvorm
	F Ronde boogvorm	G Spitse boogvorm	H Vlamvorm	J 60° verzink kegelvorm	K 90° verzink kegelvorm
	L Ronde kegelvorm	M Spitse kegelvorm	N Omgekeerde kegelvorm	Twee snijder	
	Voorbereiding voor het verwijderen van bouten – Bewerking 1	Voorbereiding voor het verwijderen van bouten – Bewerking 2			
Type	ST Bewerking van hoogwaardig staal	VA Bewerking van hoogwaardig roestvast staal	AL Aluminium vertanding voor non ferro materialen en kunststoffen	GRP Bewerking van glasvezel en compositmaterialen	DC Dubbele vertanding voor algemeen gebruik
	Voorbereiding voor het verwijderen van bouten	AS Hoogwaardige nabewerking van kleine superlegeringscomponenten			
Kop snijdend				Twee snijder	

WAARSCHUWINGEN

Deze aanbevelingen zijn voor stiftfrezen met een standaard lengte en maximale uitsteeklengte van 13 mm. Bij uitsteeklengtes > 13 mm is het aan te bevelen met een veel lager toerental te werken. Zet de stiftfrees niet in bij een hoger toerental dan aanbevolen omdat dit ten koste gaat van de standtijd. Een te laag toerental leidt tot versplintering van de tanden.

De snedediepte mag niet meer zijn dan 1/3 van de diameter en de frees mag niet ingesloten worden. Voor gesoldeerde stiftfrezen: de frees mag niet te heet worden anders kan de soldering smelten waardoor de kop loslaat.



Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn altijd verplicht!

SIMPLY RELIABLE

De spaan is een duidelijke en ongecompliceerde vorm met een verhaal. Als professional kunt u de kwaliteit van het werk beoordelen door alleen te kijken naar de spaan. Het geeft een duidelijk en consistent signaal en dat is waarom we het gebruiken als een symbool voor het zijn van 'Simply Reliable'.

Argentina
T: 54 (11) 6777-6777
F: 54 (11) 4441-4467
info.ar@dormerpramet.com

Austria
T: +31 10 2080 240
info.at@dormerpramet.com

Belgium & Luxembourg
T: +32 3 440 59 01
info.be@dormerpramet.com

Brazil
T: +55 11 5660 3000
info.br@dormerpramet.com

Canada
T: (888) 336 7637
En Français: (888) 368 8457
F: (905) 542 7000
cs.canada@dormerpramet.com

China
T: +86 21 2416 0508
info.cn@dormerpramet.com

Croatia
T: +385 98 407 489
info.hr@dormerpramet.com

Czech Republic
T: +420 583 381 111
F: +420 583 215 401
info.cz@dormerpramet.com

Denmark
T: 808 82106
info.se@dormerpramet.com

Finland
T: 0205 44 7003
info.fi@dormerpramet.com

France
T: +33 (0)2 47 62 57 01
F: +33 (0)2 47 62 52 00
info.fr@dormerpramet.com

Germany
T: +49 9131 933 08 70
F: +49 9131 933 08 742
info.de@dormerpramet.com

Hungary
T: +36-96 / 522-846
F: +36-96 / 522-847
info.hu@dormerpramet.com

India
T: +91 11 4601 5686
info.in@dormerpramet.com

Italy
T: +39 02 30 70 54 44
info.it@dormerpramet.com

Kazakhstan
T: +7 771 305 11 45
info.kz@dormerpramet.com

Mexico
T: +52 (555) 7293981
F: +52 (555) 7293981
cs.mexico@dormerpramet.com

Netherlands
T: +31 10 2080 240
info.nl@dormerpramet.com

Norway
T: 800 10 113
info.se@dormerpramet.com

Poland
T: +48 32 78-15-890
F: +48 32 78-60-406
info.pl@dormerpramet.com

Portugal
T: +351 21 424 54 21
info.pt@dormerpramet.com

Romania
T: +4(0)730 015 885
info.ro@dormerpramet.com

Russia
T: +7 (495) 775 10 28
Φ: +7 (499) 763 38 90
info.ru@dormerpramet.com

Slovakia
T: +421 (41) 764 54 60
F: +421 (41) 763 74 49
info.sk@dormerpramet.com

Slovenia
T: +385 98 407 489
info.si@dormerpramet.com

Spain
T: +34 935717722
info.es@dormerpramet.com

Sweden
responsible for **Iceland**
T: +46 35 16 52 96
info.se@dormerpramet.com

Switzerland
T: +31 10 2080 240
info.ch@dormerpramet.com

Turkey
T: +90 533 212 45 47
info.tr@dormerpramet.com

Ukraine
T: +38 056 736 30 21
F: +38 067 220 97 48
info.ua@dormerpramet.com

United Kingdom
responsible for **Ireland**
T: 0870 850 4466
F: 0870 850 8866
info.uk@dormerpramet.com

United States of America
T: (800) 877-3745
F: (847) 783-5760
cs@dormerpramet.com

Other countries
South America
T: +55 11 5660 3000
info.br@dormerpramet.com

Adria
T: +420 583 381 527
F: +420 583 381 401
info.rcee@dormerpramet.com

Rest of the World
Dormer Pramet International UK
T: +44 1246 571338
F: +44 1246 571339
info.int@dormerpramet.com

Dormer Pramet International CZ
T: +420 583 381 520
F: +420 583 215 401
info.int.cz@dormerpramet.com

DOR-BRO-BURRS-2020-NL